



ARAÇ TESLİM VE BİLGİ FORMU

EUROPE ARAÇ EKSPERTİZ A.Ş.

ŞUBE:	İSTOÇ 1
BELGE NO:	2024082959959
ARAÇ KABUL TARİHİ:	29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE
ARAÇ KABUL SAATİ:	12:03
ARAÇ TESLİM TARİHİ:	29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE
ARAÇ TESLİM SAATİ:	12:28
RUHSATIN BEYANI:	BEYAN EDİLDİ

ALINAN HİZMETLER

- KAPORTA BOYA TEST
- MOTOR MEKANİK TEST
- ARAÇ İÇ KONTROLLER
- ARAÇ ALT KONTROLLER
- DİAGNOSTİK TEST
- LASTİK VE JANT KONTROLLERİ
- CİHAZLAR İLE YAPILAN TESTLER (FREN, SÜSPANSİYON, YANAL KAYMA TEST)
- DYNOMETRE VEYA YOL TEST

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA:	34FVC967
ŞASE NO:	WV1ZZZ7HZDH126464
MARKA/MODEL:	VOLKSWAGEN TRANSPORTER
MODEL YILI:	2013
MOTOR HACMİ:	1.968CC
KM:	278.914 KM
VİTES TİPİ:	MANUEL
YAKIT TİPİ:	DİZEL



SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

DELAL OTOMOTİV
TC/VKN:
MERSİS NO:

MÜŞTERİ (SATICI)

TC/VKN:
MERSİS NO:



MERSİS NO: 0381 0935 3950 0003	TSE-HYB NO: 34-HYB-20781				
ŞUBE:	İSTOÇ 1	MARKA/MODEL:	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	KM:	278.914 KM
BELGE NO:	2024082959959	MODEL YILI:	2013	MOTOR HACMİ:	1.968CC
GİRİŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:03	ŞASE NO:	WV1ZZZ7HZDH126464	YAKIT TİPİ:	DİZEL
ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:28	PLAKA:	34FVC967	VİTES TİPİ:	MANUEL

PARÇALAR	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓		✓	
Sağ Ön Kapı		✓		✓	
Sağ Arka Kapı		✓		✓	
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓	CITA ALTI İÇ DİŞ
Sol Ön Çamurluk	✓				
Sol Ön Kapı		✓		✓	
Sol Arka Çamurluk		✓		✓	
Ön Panel	✓				ALT EZİK

PARÇALAR	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Motor Kaputu		✓		✓	AYAR
Arka Panel	✓				
Bagaj Havuz Sacı	✓				
Bagaj Kapağı		✓	✓		
Tavan	✓				HAFİF EZİK
Sağ Marşpiyel	✓				
Sol Marşpiyel	✓				
Sağ Ön Şase	✓				

PARÇALAR	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Arka Şase	✓				
Sol Ön Şase	✓				
Sol Arka Şase	✓				
Sağ Kılıç Sacı	✓				
Sol Kılıç Sacı	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Sağ Ön Direk	✓				

PARÇALAR	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Yan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Yan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Taban Sacı	✓				

NOTLAR

Gözle Gözüken Ezik Çizikler Var
Ön Panjur -Sağ Ayna -Sol Stop Kırık

ORJ:	ORJİNAL PARÇA
ST:	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ PARÇA
DÜZ:	DÜZELTME VE/VEYA MACUN İŞLEMİ UYGULANMIŞ PARÇA
DEĞ:	DEĞİŞMİŞ PARÇA
LKL:	LOKAL BOYALI PARÇA
TAMPONLAR PLASTİK AKSAM OLDUĞUNDAN BOYA VE DEĞİŞİM DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAMIŞTIR.	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.EUROPEOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Europe Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) DELAL OTOMOTİV TC/VKN: MERSİS NO:	MÜŞTERİ (SATICI) TC/VKN: MERSİS NO:
-----------------------------------	----------------------	---	--



MERSİS NO: 0381 0935 3950 0003	TSE-HYB NO: 34-HYB-20781				
ŞUBE:	İSTOÇ 1	MARKA/MODEL:	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	KM:	278.914 KM
BELGE NO:	2024082959959	MODEL YILI:	2013	MOTOR HACMİ:	1.968CC
GİRİŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:03	ŞASE NO:	WV1ZZZ7HZDH126464	YAKIT TİPİ:	DİZEL
ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:28	PLAKA:	34FVC967	VİTES TİPİ:	MANUEL

KAPORTA & BOYA RAPORU



ARAÇ ÜZERİNDEKİ RENKLER VE ANLAMLARI

ORJİNAL PARÇA	○	BOYALI PARÇA	●	DEĞİŞEN PARÇA	●	LOKAL BOYA (LKL)	●
EZİK İŞARETLEME	●	KIRIK İŞARETLEME	●	ÇİZİK İŞARETLEME	●	ONARIM İŞARETLEME	●

KAPORTA BOYA
TEKNIKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

DELAL OTOMOTİV
TC/VKN:
MERSİS NO:

MÜŞTERİ (SATICI)

TC/VKN:
MERSİS NO:



MERSİS NO: 0381 0935 3950 0003	TSE-HYB NO: 34-HYB-20781				
ŞUBE:	İSTOÇ 1	MARKA/MODEL:	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	KM:	278.914 KM
BELGE NO:	2024082959959	MODEL YILI:	2013	MOTOR HACMİ:	1.968CC
GİRİŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:03	ŞASE NO:	WV1ZZ7HZDH126464	YAKIT TİPİ:	DİZEL
ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ:	29.08.2024 12:28	PLAKA:	34FVC967	VİTES TİPİ:	MANUEL

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Kötü	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Kötü	su kaçak kontrolü yapılmalı
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Orta	ses var-yağ kaçağı var
Motor Üfleme Kontrolü	Hafif	
Gözle Görünür Kayışlar	İyi	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler	İyi	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik	
Antifiriz Derecesi	Tam	

İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Kumanda Kontrol Düğmeleri	Sorunsuz	
Gösterge Paneli	Sorunlu	gösterge de arıza ikaz ları yanıyor
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Koltuklar		kılıf
Farlar ve İç Lambalar	Sorunlu	aydınlatma sistemi kontrol
Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Yer Döşemeleri	Sorunlu	yer ve tavan deforme
Tüm camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	ön cam çatlak

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Difransiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Kötü	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi	
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler
Fren Hortumları Soğutma Sistemi Kont.	İyi	
Direksiyon sistemi Kontrolü	Orta	yağ kaçağı
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	
Egzoz Sistemi	Kötü	çürük
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Kırık	
Dörtçeker Kontrolü	Yok	

LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	BASINÇ	DİŞ (MM)	AÇIKLAMA
Sağ Ön Lastik ve Jant	İyi	32	7	
Sağ Arka Lastik ve Jant	İyi	32	7	
Sol Ön Lastik ve Jant	İyi	32	7	
Sol Arka Lastik ve Jant	İyi	32	7	jant işlemli

DIAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

Arıza Kaydı Var	

Ekspertiz işleminde Triger Seti kontrolü yapılmamaktadır.
Akü öçkümü ekspertiz işlemi anındaki değere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır.
Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır.
Orjinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor	Orta	sesli çalima var
Şanzıman	Orta	
Diferansiyel	İyi	
Motor ve Elektrik Donanımı	İyi	elektrik tesisatı işlemli-deforme

NOTLAR

Akslar Ve Körükleri	
Hararet Sistemi Kontrol.	
Enjektörlerde Yakıt Kaçağı Var.	
Vites Kolu Ve Halatları Boşluk Var.	
Araçta Çekiş Düşüklüğü Var	
Direksiyon Airbag Kapağı Çatlak Airbag Kontrol.	
Fan Motoru Ses	
Marş Motoru Ses	
Hava Muzulları Kırık	
Sağ El Tutamacı Kırık	
Sağ Güneşlik Ayağı Kırık	
Vites Topuzu Deforme	
Araç İçinde Deforme Ve Kırıklar Mevcut	
Kapı Fitilleri Deforme	

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) DELAL OTOMOTİV TC/VKN: MERSİS NO:	MÜŞTERİ (SATICI) TC/VKN: MERSİS NO:
------------------------------------	----------------------	---	--